

GLORIA

Sprüh- und Gartengeräte

Service

Reparaturanleitung

Typ: Hochleistungsspritze
176


Nr.: 176 - 5 - 01

Ersatz für Nr.: 176-5-00

Blatt: 5

best. aus: 9 Blatt

Datum: 20.6.1979



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der GLORIA-Werke, Wadersloh, gestattet.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	Bezeichnung
200 110	Zahnscheibe	634 870	Düse, fein, 1,00 mm Bohrung
600 571	Ventilkegel	700 210	Manometer kompl. mit Dichtung, 6 bar
600 611	Ventilpfropfen	700 290	Behälter ohne Manometer, Sicherheitsventil, Pumpe und Tragegurt
600 630	Federteller	700 300 *	Spritzleitung kompl.
600 650	Federbügel	705 390	Sicherheitsventil kompl.
600 820	Einfülltrichter mit Schutzverkleidung	602 900	Schneckenwindeschelle
605 843	Pumpenkappe	700 900 *	Pumpengestänge kompl.
606 271	Zerstäubereinsatz	708 310	Schnellschlußventil kompl. mit Kunststoff-Handgriff
610 471	Pufferfeder	700 980	Pumpenrohr mit Flügelverschraubung und Fußventil 360 lg.
611 170	Puffer $\varnothing 15 \times \varnothing 8 \times 3$	701 310	Spritzrohr 0,5 mm, ohne Düse
603 060	Tragriemenknöpfe	701 510	Pumpengestänge mit Handgriff
615 972	Ventilfeder	701 570 *	Pumpenrohr mit Flügelverschraubung und Fuß (M 41 x 2) f. Gerät 176
616 231	Tragriemen		
617 070	Dichtung $\varnothing 13 \times \varnothing 9 \times 2$		
618 170	Dichtung $\varnothing 15 \times \varnothing 10 \times 3$		
624 230	Kolbenoberteller		
624 330	Kolbenunterteller		
625 971	O-Ring 28,15 x 3,53		
627 070	O-Ring 38 x 5		
612 430	Spritzschlauch, 1,25 m		
629 242 *	Einfülltrichter (alte Ausführung)		
634 170	Sechskantmutter M 6		

* Nicht abgebildet

Technische Änderungen vorbehalten

GLORIA
Service
 Sprüh- und Gartengeräte

Reparaturanleitung
 Typ: Hochleistungsspritze
 176

Nr.: 176 - 6 - 01
 Ersatz für Nr.: 176-6-00
 Blatt: 6
 best. aus: 9 Blatt
 Datum: 20.6.1979

Best.-Nr.	Bezeichnung
701 980 *	Ventilkegel mit Ventilpfropfen
700 220 *	Spritzrohr mit Düse kompl.
702 490 *	Pumpe kompl., Gewinde M 41 x 2 (Baujahr 1963) für 176
702 620 *	Pumpe kompl., Gewinde M 46 x 2
950 080 *	1 Satz Dichtungen, kompl. (alte Ausführung mit Ledermanschette)
950 220 *	1 Satz Dichtungen
950 370 *	1 Rückschlagventil kompl. (600 611, 600 571, 615 972, 600 630, 600 650)
511 760	Kunststoff-Handgriff (ab 2.10.78)
512 670	O-Ring 15 x 2 (ab 2.10.78)
613 320	Siebröhrchen (ab 2.10.78)
511 820	Ventilkörper (ab 2.10.78)
*	Nicht abgebildet

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der GLORIA-Werke, Wadersloh, gestattet

